

**АО "УК" КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"**

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель директора  
Технический директор  
«Моховский угольный разрез»  
С.И.Рогов  
« » 2020г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель директора по  
капитальному строительству  
Е.А.Буймов  
« » 2020г.

**АКТ №3-6**

общего осмотра здания  
(дефектная ведомость) на 2020 год

**Организация:** филиал «Моховский угольный разрез» - Сартакинское поле  
**Объект:** Здание пункта управления (пульт оператора) инв.№03\00001379  
**Адрес:** Беловский район, с. Старопестерёво

**I. Общие сведения по строению**

1. Год постройки: 2003
2. Материал наклонных пролетных строений и опор: каркас (колонны, ригели, балки, связи) металлч., стеновое ограждение, кровля - сэндвич панели.
3. Размеры в плане: 3,0х6,0
4. Количество/высота этажей: 1 /2,5м
5. Наличие подвала \_\_м2, б.полуподвала\_м2
- 7.Общая площадь: 18,0м2

**8.Объект в собственности у АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"**

**Зам. главного бухгалтера (на филиале) Чернова Т.Ф.**

Фамилия

Подпись

Дата

**II. Содержание осмотра и проведенные испытания**

Мы, нижеподписавшиеся:  
представитель заказчика – главный специалист сектора по стр-ву и ремонту (филиала)- **Найданова Т.В.**;  
представитель подрядчика –  
представитель эксплуатирующей объект организации – Начальник участка ОУ с КНС– **Сучков В.В.**  
"10"июля 2019г.

Выполнение компенсирующих мероприятий экспертизы промышленной безопасности строитель-  
ных конструкций Здания пункта управления (пульт оператора) Заключение №23/18-09/2018-351

**III. Дефектная ведомость**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>1.Анкоррозийная обработка металлокон- струкций</b>			
1.	Очистка участков м/конструкций щетками от продук- тов коррозии (п.1,2 ведомость дефектов и поврежден- ний л.22-24 Заключение экспертизы №23/18-09/2018- 351) гидроструйная	м2	155,52	Закл.ЭПБ №23/18- 09/2018-351 -стойки [20 L=7,0м – 4шт 7,0*4*18,4/1000*38,3 =19,73м2 [20 L4,0м – 4шт. 4,0*4*18,4/1000*38,3 =11,28м2 Площадка – Просечка 1,5*3,0м δ=5мм 1,5*3,0*39,2/1000*51,1 =9,0м2

				<p>[20 L=3,0м – 2шт L=1,5м – 2шт (3,0*2+1,5*2)*18,4/1000* 38,3=6,34м2 [16 L=3.0м -2шт L=0,5м- 12шт (3,0*2+0,5*12)*14,2/1000 *40,5=6,9м2 [20 L=0,2м- 4шт 0,2*4*18,4/1000*38,3 =0,6м2 L 110*7 L=0,2м – 4шт 0,2*4*11,89/1000*37,0 =0,4м2 [18 L=6,0м – 2шт 6,0*2*16,3кг/1000* 29,3м2 =5,73м2 <b>Лестница:</b> L 50x5 L=1,0м – 28*2=56шт L=0,2м – 28*2=56шт L=1,2м – 26шт L=6,0м- 2шт L=2,0м – 3шт (1,0*56+0,2*56+1,2*26+ 6,0*2+2,0*3)*3,77/1000* 52,0=22,8м2 Просечка – 0,2*1,0*18=3,6м2*39,2/ 1000*51,1=7,2м2 [20 L=0,7м- 2шт 0,7*2*18,4/1000*38,3 =1,0м2 Ø14 L=6,0м – 6шт L=1,5м – 6шт 3,14*0,014*(6,0*6+1,5*6) =2,0 2[20 L=3,0м – 4шт 3,0*4*18,4*2/1000*38,3 =16,9м2 Пластины – 0,2*1,0 δ=5мм 0,3*0,2 δ=5мм – 2шт (0,2*1,0+0,3*0,2*2)*2 =0,64м2 <b>Стены</b> (3,0*2+6,0*2)*2,5 =45,0м2</p> <p>19,73+11,28+9,0+6,34+ 6,9+0,6+0,4+5,73+22,8+ 7,2+1,0+2,0+16,9+0,64+ 45,0=155,52м2</p>
2.	Антикоррозийное покрытие участков м/конструкций ХВ-113	м2	155,52	-«-

Заказчик

Найданова Т.В.

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(дата)

Ответственный за  
эксплуатацию объекта

Сучков В.В.

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(дата)

Подрядчик

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(дата)

Вид ремонта КР  
Услуги промхарактера  
Начальник отдела по  
ремонту ЗИС Жучкоз А.Н.