

Утверждаю:

Главный механик филиала

«Талицкий угольный разрез»

К.В. Ишутин

АКТ № 1 от 03.09, 2018г. года

осмотра щита автоматического управления станции КС комплект-II-400СФ
участка ПСХ-1

(ведомость дефектов)

Объект: очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод промплощадки
инв. № 08/315500

Комиссия в составе:

Старший механик Вавилов Ю.Е.

Начальник участка ПСХ-1 Маленков Ю.Я.

Механик ПСХ-1 Хайрулин Р.Р.

Произвела осмотр щита автоматического управления станции КС комплект-II-400СФ очистных сооружений хоз.бытовых сточных вод промплощадки инв. № 08/315500.

Вывод комиссии:

Вышел из строя программируемый контроллер Ethernet-Wago, управление оборудованием осуществляется в ручном режиме.

Для ремонта щита управления станции КС комплект-II-400СФ и запуска его в работу в автоматическом режиме необходимо выполнить следующие работы:

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Отсоединение жил кабелей, сечение 0,75мм ²	шт.	172	
2	Демонтаж щитовых приборов, масса 1,6 кг (панель оператора)	шт.	1	
3	Демонтаж приборов на дин-рейке, масса 2,4 кг (контроллер в сборе)	шт.	1	
4	Монтаж приборов на дин-рейку, масса 2,4 кг (контроллер в сборе)	шт.	1	
5	Монтаж щитовых приборов, масса 1,6 кг (панель оператора)	шт.	1	
6	Присоединение жил кабелей, сечение 0,75мм ²	шт.	172	
7	Наладка автоматизированной системы III категории сложности	канал	368	


Старший механик

 Вавилов Ю.Е.

Начальник участка ПСХ-1

 Маленков Ю.Я.

Механик ПСХ-1

 Хайрулин Р.Р.