



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЛДИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Локомотивное депо

09.01.2018г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

При производстве ремонта колесных пар тепловоза требуется:

12 КП типа 2ТЭ116.30.55.011 СБ

КП зав. №183 толщина бандажа 45 мм толщина гребня 27 мм

КП зав. №5030 толщина бандажа 46 мм толщина гребня 27 мм

КП зав. №182 толщина бандажа 45 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №785655 толщина бандажа 47 мм толщина гребня 27 мм

КП зав. №18187 толщина бандажа 47 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №15549 толщина бандажа 48 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №11476 толщина бандажа 43 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №281 толщина бандажа 42 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №351358 толщина бандажа 44 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №273222 толщина бандажа 42 мм толщина гребня 27 мм

КП зав. №275274 толщина бандажа 44 мм толщина гребня 28 мм

КП зав. №246791 толщина бандажа 44 мм толщина гребня 28 мм

-смена бандажей.

Начальник Сартакинского ЖДЦ

В.В. Никитин

Начальник службы подвижного состава

Р.В. Косолапов