

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик филиала
«Моховский угольный разрез»

А.Г.Богданов

2018 г.

**Дефектная ведомость по замене стрелы на
экскаваторе ЭШ-11/70 № 7**

На ЭШ-10/70 № 405:

1. Демонтаж проушин оттяжек колонны.
 - Опускание колонны.
 - Демонтаж головной части колонны по монтажному шву.
 - Демонтаж ограждений, трапов, площадок, лестниц.

На ЭШ-11/70 № 7:

1. Демонтаж проушин оттяжек колонны.
 - Опускание колонны.
 - Демонтаж головной части колонны по монтажному шву.
2. Монтаж головной части колонны.
 - Подъем колонны.
 - Монтаж проушин и оттяжек колонны.
 - Монтаж ограждений, трапов, площадок, лестниц колонны.
 - Монтаж основания стрелы с приваркой пят стрелы к поворотной платформе.
 - Монтаж стрелы, трапов, ограждений, площадок.
 - Монтаж подвески стрелы.
 - Изготовление окон подъёмных канатов на крыше кузова.

Заместитель главного механика

 В.Н.Лыткин

Заместитель главного механика

 С.Г.Елизаров

Начальник РМУ № 1

 С.В.Трофимов

Начальник РМУ № 2

 Е.В.Малеев