

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Согласовано:

Директор филиала
«Бачатский угольный разрез»

«_____» _____ 2020г.



Утверждаю:

Заместитель директора по
капитальному строительству
Е.А. Буймов

«_____» _____ 2020 г.

АКТ № 31

общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»

Объект: Склад запчастей /оборотный/, инв. № 05/Б5285

Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на 20 сентября 2019 г.

I. Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1995г.
2. Материал стен: «Сэндвич» - панели, цокольная часть – железобетонные панели
кровли : мягкая, наплавливаемая
перегородок :
3. Размеры в плане: 60,94х24,98м
4. Количество этажей 1; высота здания 12,94 м
5. Общая площадь: 790 м2

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Буянкина Л.Ф. _____ (Е.А. Шабалова)

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика

- В.В. Саяпин


представитель эксплуатирующей объект организации

- А.С. Ашихмин

произвели осмотр объекта согласно заключения ИПБ-113/2019 - ЭПБ, выполненного ООО «Институт промышленной безопасности»:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Усиление фахверковой колонны, лист ст. 8 мм	м2/тн	0,2/ 0,013	См. п.1 в приложении Д.3
2	Разборка швов между панелями	м п. шва	100	См. п.2 в приложении Д.3
3	Восстановление межпанельных горизонтальных и вертикальных швов стеновых панелей ЦП раствором М100	м п. шва	200	
4	Устройство мягкой кровли из наплавливаемых материалов «Унифлекс» отдельными местами в один слой	м2	220	См. п.3 в приложении Д.3
5	Закрепление нащельников на стеновых панелях кровельными саморезами 4,8х35	шт	680	См. п.4 в приложении Д.3
6	Замена остекления оконных проёмов 4 мм	м2	30	См. п.5 в приложении Д.3

7	Уборка строительного мусора по норме с погрузкой в автотранспорт	Тн	0,3	
8	Вывоз мусора транспортом подрядчика на расстояние до 30 км	Тн	0,3	

Заказчик _____  В.В. Сяпин

Эксплуатирующая служба _____ А.С. Ашихмин

Подрядчик _____

Согласовано _____ В.В. Дорофеев