

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по кап. строительству

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Е.А. Буймов

« » 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «КРУ-Взрывпром»

С.В. Кокин

« » 2020 г.

А К Т № 22-10

Общего осмотра зданий
(дефектная ведомость)

Организация: ООО «КРУ-Взрывпром»

Объект: Склад ВМ «Сартакинский» здание «Хранилище №4» (инв.№22/981А)

Адрес: Кемеровская область, р-он Беловский, с. Старопестерёво
по состоянию на «22» августа 2019г.

1. Общие сведения по строению.

1. Год постройки 1996 год

2. Материал стен: Кирпич.

Кровли: Рулонная наплавляемая.

3. Размеры в плане: 8700*6700мм

4. количество/высота: 3300мм

5. Наличие тамбура:

6. Общая площадь 40,1м²

Объект арендуется у АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Главный бухгалтер _____

2. Содержание осмотра и проведение испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный механик – Усков И.А., представитель эксплуатирующей организации; Ведущий специалист – Фирсова О.М.; Заведующая складом ВМ – Бондарева И.С. произвели осмотр объекта и решили, что на основании заключения экспертизы промышленной безопасности № 68-ЗС-19011-2018 необходимо выполнить:

3. Дефектная ведомость.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремонт бетонной отмостки	м ²		
1.1	Разборка бетонного покрытия отмостки толщиной 100 мм	м ² /м ³	38,37/3,87	(8,7+6,7+6,6+5,1)*1,1+1,2*3,1+1,1*1,1*4
1.2	Устройство бетонной отмостки Бетон Б20 100 мм	м ² /м ³	38,37/3,87	
2	Гидроизоляция боковая обмазочная проникающего типа «Пенетрон» в 2 слоя по выровненной поверхности	м ²	19,6	(8,7+6,7+6,6+1,2+2+2,3+0,5)*0,7
	Гидроизоляция «Пенетрон»	кг	21,56	19,6*1,1
3	Погрузка строительного мусора	т	8,3	
4	Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 1 км	т	8,3	

Подписи: Заказчик

Главный механик _____

И.А. Усков

Ответственный за

эксплуатацию объекта _____

И.С. Бондарева

Ведущий специалист _____

О.М. Фирсова

Вид ремонта КР
Услуги промхарактера
Начальник отдела по
ремонту ЗИС ЖУКЗЗ А.Н