

**АКТ**  
**внеочередного осмотра объекта «Здание Подстанции» инв.№08\316561**  
**(Талдинское поле) 15.06.2020г.**

*Комиссия в составе:*

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - Заместитель директора по ОТ и ПБ                      | – | И.В. Мухлыгин |
| - Начальник сектора по строительству и ремонту          | – | А.В. Копылов  |
| - Начальник участка УЭС-1                               |   | И.В. Косарев  |
| - Главный специалист сектора по строительству и ремонту | – | А.Ю. Куликов  |





На основании Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений №279 от 29.12.1973 пп.2.8, 2.9, 3.7, произвела визуальный осмотр здания.

*Выявлено:*

1. Отмостка здания местами просела и разрушилась.
2. На площадке перед зданием скапливаются дождевые и талые воды.

*Принято решение:*

1. Восстановить бетонную отмостку здания.
2. Устроить водоотводную трубу и водоотводной канал

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| - Заместитель директора по ОТ и ПБ                      |  | И.В. Мухлыгин |
| - Начальник сектора по строительству и ремонту          |  | А.В. Копылов  |
| - Начальник участка УЭС-1                               |  | И.В. Косарев  |
| - Главный специалист сектора по строительству и ремонту |  | А.Ю. Куликов  |