Приложение № _____
к договору № _____
от _____ 2019 года

АО " УК " Кузбассразрезуголь"

СОГЛАСОВАНО :
Директор
ОСП "Автотранс"
_____ **С.И. Куркутов**
"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ :
заместитель директора
по капитальному строительству
_____ **Е.А. Буймов**
"____" _____ 2019 г.

АКТ №
общего осмотра здания
(дефектная ведомость на 2019 г.)

Организация: Управление Бачатская автобаза ОСП "Автотранс".
Объект: "Контрольно -пропускной пункт", инв. №05\Б0944.
Адрес: п. Бачатский ул. Спортивная 2

1. Общие сведения по строению

1. Год ввода в эксплуатацию здания (сооружения) - 1976;
2. Материал стен: кирпич ;
   кровли: профилированный лист ;
   перегородок: кирпич;
3. Размеры в плане 12,8*36 м ;
4. Количество/ высота этажей 2/3 м;
5. Общая площадь 460 м2
6. Объект АО " УК " Кузбассразрезуголь "
   Заместитель главного бухгалтера (на филиале) Буянкина Л.Ф. _____

2. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся
представитель заказчика - главный специалист по ремонту зданий и сооружений Левашов Ю.В.
представитель подрядчика - _____
ответственный за эксплуатацию объекта - главный механик Буймов В.В.

" 31 " октября 2019 г.
Произвели осмотр объекта: "Контрольно -пропускной пункт", инв. №05\Б0944.
По результатам осмотра установлено:
Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ОСП "Автотранс" управление "Бачатская автобаза", необходимо выполнить установку защитных кострукций оконных проемов на первом этаже здания.
Для восстановления работоспособного состояния необходимо выполнить следующие виды работ:

3. Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во	Примечания
	Установка защитных конструкций			
1	Установка бронированной пленки-пленка защитная по классу А2/РЗА (400-448 микрон) толщ. 200 Микрон в 2 слоя , цвет-темный	м2	14,5	

Заказчик : Левашов Ю.В.
Фамилия,И.О. Подпись Дата

Подрядчик : _____
Фамилия,И.О. Подпись Дата

Ответственный за эксплуатацию объекта : Буймов В.В.
Фамилия,И.О. Подпись Дата

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗиС
ЖУЧКОВ А.Н.